

Bostadsrättsföreningen Ryttaren 7
Att: Oscar Guditz

Rapport gällande utförd OVK i bostadsrättsföreningen Brf

Orientering/bakgrund

WIAB har utfört OVK, Obligatorisk ventilationskontroll hos. Brf Ryttaren 7
Denna rapport är ett förtydligande/komplement till OVK protokollet där mer detaljerad information finns.

Byggnaden/byggnaderna har följande luftbehandlingssystem:

- Frånluftssystem för lägenheter
- Frånluftssystem för övriga utrymmen med separata fläktar

Resultat/sammanfattning av utförd OVK

OVK:n är underkänd pga.

- Det sitter spisfläktar monterade i vissa kök.
- Saknas grundflöde i vissa kök.
- Låga luftflöden.
- FF5 smutsiga kanaler samt don.

Förslag till åtgärder för en godkänd OVK

Vi föreslår följande åtgärder för en godkänd OVK

- Åtgärda monterade spisfläktar i kök.
- Åtgärd för grundflöde i kök.
- Justera luftflöden i en lgh.
- Rengöring av fläkt samt kanaler till FF5 i tvättstuga.
- Vi återkommer gärna med kostnad om ni önskar.

Kontakt

Vid frågor gällande er ovk, åtgärder, förbättringsåtgärder mm kontakta:

Namn: Torbjörn Lindholm

torbjorn.lindholm@wiabservice.se

070-1839135