

Obliqatorisk Ventilationskontroll

252356

1

B1

Resultat

F

2

EG

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde l/s	Uppm flöde l/s	Betjäna
1	FF1-FF21	F		Lgh 1-23			Lgh
2	FF5 Tvätt	F		Tvättstuga, Kv	45	25	Tvättstuga, Wc
3	FF7 Bastu	F		Duschrum Kv	35	27	Dusch, Bastu
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar			Utfall
	1.1	☒ Ritningar					
	1.2	☒ DU-instruktioner	1.1	Ritningar ej tillgängliga vid kontrollen.			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll					
	1.4	☒ Proj. värden/luftflödesprotokoll	1.3	Finns från 2019-04			
	1.5	☐ Övrigt					
	2	Föroreningar	3.6	LGH 02 och 03 Sitter det köksfläktar monterade. När dom är i drift blir det tilluft i badrum.			2
	2.1	☐ Uteluftskanal					
	2.2	☐ Filterdel	3.7	LGH 31 och 42 saknar grundflöde i kök.			2
	2.3	☐ Batterier		FF5 Fläkt samt kanaler och don smutsiga därav låga luftflöden.			2
	2.4	☐ VVX	2.5				2
	2.5	☒ Fläkt del					
	2.6	☒ Kanaler	3.7	LGH 12(1102) Låga luftflöden i kök och bad.			2
	2.7	☒ Don					
	2.8	☒ Rensningsmöjligheter					
	2.9	☒ Fläktrum					
	2.10	☐ Övrigt					
	3	Funktioner					
	3.1	☐ Filterdel					
	3.2	☐ Batterier					
	3.3	☐ VVX					
	3.4	☐ Spjäll					
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning					
	3.6	☒ Fläktar					
	3.7	☒ Luftflöden					
	3.8	☒ Kanaler					
	3.9	☒ Don					
	3.10	☐ Övrigt					
	4	Klimat					
	4.1	☒ Temperatur					
	4.2	☒ Odör					
	4.3	☒ Drag					
	4.4	☒ Ljud					
	4.5	☐ Brukarsynpunkter					
	4.6	☐ Övrigt					
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum	Besiktningsdatum	
	☐ 1:a besiktning		☐ C: Anmärkning				
	☒ Återkommande besiktning		☐ D: Åtgärder			2025-04-25	
	☐ Ombesiktning		☒ L: Flöde		Namnteckning		
	☐ Utökad kontroll		☐ E1: Aggregatdata				
	☐ Egenkontroll		☐ K1: Co2 mm				

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer

252356

Systemnummer

1

L1

L1

Fastighetsbeteckning

Kv Rytta 7

Byggnadsnamn

Byggnadsnr

Sidnr.

Aggregatbenämning

Pk proj

Pk upm

Flödesenhet

m³/h

l/s

Datum

Driftstider timmar vecka

24/7

Märkeffekter

L2

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mätmetod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mätmetod	Anm.
1 Lgh1	Kök					10				Ej tillträde
2	Bad					10				
3 Lgh2	Kök					10	3	30		Spisfläkt
4	Bad					10	9	90		
5 Lgh3(1001)	Kök					10				Spisfläkt
6	Bad					10	9	90		
7	Wc					5	5	100		
8 Lgh4	Kök					10	10	100		
9	Bad					10	8	80		
10 Lgh11	Kök					10	10	100		
11	Bad					10	12	120		
12 Lgh12(1102)	Kök					10	5	50		
13	Bad					10	5	50		
14	Wc					5	9	180		
15 Lgh13	Kök					10	5	50		
16	Bad					10	12	120		
17	Klk					5	4	80		
18 Lgh21	Kök					10	10	100		
19	Bad					10	11	110		
20										

Anm. Lgh:03(1001) Sitter spisfläkt i kök när den är igång blåser den ut i badrummet.

Lgh:02 Sitter spisfläkt i kök när den är igång blåser den ut i badrummet.

Mättekniker

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV

ID1, Punktvist hast.mätn.m prandtlrör

ID2, Punktvist hastmätn m varmrådsanemometer

ID3, Fasta flödesmätdon

ID4, Spärgasmätning

ST1, Mätning av referenstryck

ST3, Mätning m stös, direkt metod

ET1, Tryckfallsmätning

ET2, Mätn. m stösförsedd anemometer

B1, Punktvist mätn m varmrådsanemo rekt galler

Enligt T221998

Namnteckning

Stal

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer

252356

Systemnummer

L1

L1

Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
Kv Ryttaren 7			
Aggregatbenämning	Pk proj	Pk upm	Flödesenhet m³/h l/s Datum
			☐ ☒

Driftstider timmar vecka

Märkeffekter

L2

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Anm.
1	Lgh22	Kök				10	9	90		
2		Bad				10	16	160		
3	Lgh23	Kök				10	10	100		
4		Bad				10	12	120		
5		Wc				5	8	160		
6	Lgh24	Kök				10	12	120		
7		Bad				10	8	80		
8		Klk				5	5	100		
9	Lgh31	Kök				10				Saknas grund
10		Bad				10	12	120		
11	Lgh32	Kök				10	7	70		
12		Bad				10	7	70		
13	Lgh33	Kök				10	9	90		
14		Bad				10	9	90		
15		Wc				5	7	140		
16	Lgh34	Kök				10	11	110		
17		Bad				10	9	90		
18	Lgh41	Kök				10	11	110		
19		Bad				10	18	180		
20										

Anm. Lgh 31: Saknas grundflöde i kök.

Lgh 42 (1402): Saknas grundflöde i kök.

Mättekniker

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV

ID1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör

ET1, Tryckfallsmätning

ID2, Punktvis hastmätn m varmrådsanemometer

ET2, Mätn. m stofsörsedd anemometer

ID3, Fasta flödesmätton

B1, Punktvis mätn m varmrådsanemo rekt galler

ID4, Spärgasmätning

Enligt T221998

ST1, Mätning av referenstryck

ST3, Mätning m stos, direkt metod

Namnteckning



Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

Referensnummer	Systemnummer	L1	
252356			
Fastighetsbeteckning	Byggnadsnamn	Byggnadsnr	Sidnr.
Kv Rytaren 7			
Aggregatbenämning	Pk proj	Pk upm	Flödesenhet m³/h l/s Datum
			☐ ☒

Driftstider timmar vecka	Märkeffekter

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät-metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät-metod	Anm.
1	Lgh42	Kök					10				Saknas grund
2		Bad					10	14	140		
3		Wc					5	18	360		
4	Lgh43	Kök					10	9	90		
5		Bad					10	7	70		
6		Klk					5	4	80		
7	Lgh51	Kök					10	10	100		
8		Bad					10	7	70		
9		Klk					5	6	120		
10	Lgh52	Kök					10	12	120		
11		Bad					10	13	130		
12	Lgh53	Kök					10	7	70		
13		Bad					10	11	110		
14		Matplats					5	4	80		
15											
16	FF5	Tvättstuga					45	25	56		
17	FF5	Wc					5	2	40		
18											
19	FF7	Dusch					30	21	70		
20	FF7	Bastu					5	6	120		

Anm.

Mättekniker

Mätmetod: ID=Kanal, ET=Frånluft, ST=Tilluft SS-EN 16211:2015 SV

ID1, Punktviss hast.mätn.m prandtlrör

ID2, Punktviss hastmätn m varmtrådsanemometer

ID3, Fasta flödesmätidon

ID4, Spärgasmätning

ST1, Mätning av referenstryck

ST3, Mätning m stos, direkt metod

ET1, Tryckfallsmätning

ET2, Mätn. m stofsörsedd anemometer

B1, Punktviss mätn m varmtrådsanemo rekt galler

Enligt T221998

Namnteckning



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Enligt PBF kap 5, BFS 2011:16 (OVK) och BFS 2012:7 (OVKAR) med ändringar utförts på denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv Rytteren 7		Idrottsgatan 6	
Systemnummer			
1			
Besiktningresultat		Nästa ordinarie besiktning	
Ventilationen är ej godtgäbar		2031-04-25	
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Torbjörn Lindholm	2025-04-25		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Wiab Service AB	K	Kiwa	3862

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.